

Приложение к

А К Т
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ВЫЯВЛЕННОГО ОБЪЕКТА
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
(здания, строения, сооружения, отнесенного к недвижимому культурному
наследию)

от "—" 20 г.

№ 16-09-11985-1

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Департамента культурного наследия
города Москвы, именуемый далее – Департамент, в лице (указать должность, фамилию, имя,
отчество (последнее – при наличии))

Заместителя руководителя – главного археолога города Москвы
Леонида Викторовича Кондрашева

с одной стороны, и представитель (указать полное наименование физического или юридического лица)

именуемый далее – Правообладатель, в лице (указать должность, фамилию, имя, отчество
(последнее – при наличии))

с другой стороны, составили настоящий Акт по итогам произведенного
уполномоченным представителем Департамента технического осмотра здания
(сооружения, помещения), отнесенного к недвижимому культурному наследию
(далее – Объект) (указать категорию, наименование и местонахождение (адрес) Объекта)

**объект культурного наследия федерального значения "Усадьба, XIX в. - Главный
дом" по адресу: Лялин пер., д. 10/14, стр. 1**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

1.1. Наименование, категория историко-культурного значения Объекта:

**объект культурного наследия федерального значения "Усадьба, XIX в. - Главный
дом"**

1.2. Вид Объекта:

элемент ансамбля;

1.3. Местонахождение (адрес) Объекта (в соответствии с документом о приемке Объекта под
государственную охрану и по данным БТИ (уточненный адрес)):

Лялин пер., д. 10/14, стр. 1

1.4. Правообладатель (-ли) Объекта (организационно-правовая форма и наименование юридического
лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, вид права, дата
номер свидетельства о регистрации права, реквизиты иного документа, подтверждающего право на Объект);

1.5. Год постройки:

1833-1836 года

1.6. Площадь Объекта:

842,3 кв.м.

1.7. Этажность:

2

2. ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА

(указать предмет охраны либо что предмет охраны определяется, либо требуется определение предмета охраны)

Предметом охраны определен Комиссией экспертного обеспечения реестра недвижимого культурного наследия при Москомнаследии, протокол заседания от 3 декабря 2010 г. № 25, для дальнейшего утверждения в Министерстве культуры Российской Федерации, в следующей редакции:

- местоположение и градостроительные характеристики здания, участвующего в формировании фронта застройки Барашевского и Лялина переулков, его роль в композиционно-планировочной структуре квартала и домовладения;
- объемно-пространственная композиция двухэтажного с антресолями здания 1830-1860-х гг., включая конфигурацию плана, высотные отметки по венчающим карнизам и конькам крыши;
- крыша XIX в., конструкция, конфигурация, материал, характер кровельного покрытия, слуховые окна;
- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов 1830-х гг. – 2-й пол. XIX в., в том числе местоположение, форма, размеры и оформление оконных и дверных проёмов (подоконные полочки, веерные замки, арочные ниши, оформленные пиластрами и белокаменными архивольтами, штукатурные профилированные наличники), шестипиластровый портик, аттик, профилированная тяга, белокаменные междуэтажный и венчающий карниз;
- материал и характер обработки фасадных поверхностей 1830-х гг. – 2-й пол. XIX в., в том числе белокаменные детали и цоколь;
- цветистое решение фасадов 1830-х гг. – 2-й пол. XIX в. (уточняется в процессе реставрационных исследований);
- пространственно-планировочная структура интерьеров в пределах капитальных стен, перегородок, дверных и иных проёмов, перекрытий 1830-х гг. – 2-й пол. XIX в., включая своды с распалубками;
- конструкция и материал капитальных стен, перегородок, плоских и сводчатых перекрытий 1830-х гг. – 2-й пол. XIX в.;
- лестницы 2-й пол. XIX в., их местоположение, конструкция, материал и декоративное оформление, включая деревянное ограждение в виде балюсника;
- декоративное оформление интерьеров 2-й пол. XIX в., в том числе лепной и штукатурный тянутый декор стен и потолков;
- отопительные приборы XIX в. (печи);
- цветистое решение интерьеров 2-й пол. XIX в. (уточняется в процессе реставрационных исследований);
- столярные оконные и дверные заполнения со скобяным прибором 2-й пол. XIX в., в том числе с резными деталями, их материал, характер оформления и цветистое решение, включая одно и двупольные резные и филечатые двери в интерьере.

Предмет охраны может быть дополнен при проведении натурных реставрационных исследований.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА

В результате осмотра технического состояния Объекта уполномоченным представителем Департамента установлено, что:

3.1. Общее состояние Объекта (характеристика состояния Объекта в целом, история его создания и видоизменений, проведенные без согласования перепланировки во внутренних помещениях здания, имеющиеся пристройки, надстройки):

каменное двухэтажное с антресолью, частью одноэтажное здание, расположено

на перекрестке Барашевского и Лялина переулков. Сохранилась объемно-планировочная структура, состоящая из двухэтажного объема 1833-1836 годов и примыкающей к нему с южной стороны одноэтажной пристройки 1869 года. В советское время здание использовалось под жилье и офисные учреждения.

Состояние в целом удовлетворительное, фрагментарно – неудовлетворительное;

3.2. Информация о ранее проведенных работах по сохранению Объекта (сведения о проведенных работах по сохранению Объекта, выданных заданиях, разрешениях на проведение работ по сохранению Объекта, согласованной документации на проведение работ по сохранению, актах приемки работ по сохранению Объекта);

в 1998 году во время капитального ремонта в здании произведено усиление несущих балок перекрытия. В 2006 – 2007 годы произведен капитальный ремонт кровли с полной заменой деревянной стропильной конструкции и кровельного покрытия. Работы проведены по разрешению на производство работ, выданного Москкомнаследием от 28 сентября 2006 г. № 16-03/576 и приняты актом рабочей комиссии по приемке кровли от 22 июля 2007 г.;

3.3. Состояние архитектурно-конструктивных элементов Объекта:

а) общее:

требуется инженерно-техническое обследование несущих конструкций здания;

б) фундаменты:

не обследовались, необходимо проведение инженерно-технического обследования;

в) цоколи и отмостки около них:

цоколь белокаменный, оштукатурен, окрашен, состояние неудовлетворительное; отмостка асфальтовая, состояние удовлетворительное;

г) стены:

кирпичные, оштукатурены, окрашены, состояние удовлетворительное, местами неудовлетворительное;

д) крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба, трубы);

крыша вальмовая, кровля металлическая по системе деревянных стропил, состояние удовлетворительное;

е) главы, шатры, их конструкции и покрытие

изначально не предусматривались;

ж) внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, резные украшения, карнизы, колонны, пиллерсы, лепнина, скульптура, живопись на фасадах и прочее убранство)

Декоративное оформление фасадов было изменено при смене владельца в 1883 году (не сохранились капители пилasters в портике и накладные декоративные элементы). Восточный фасад по красной линии Лялина переулка декорирован центральным ризалитом с шестипиластровым портиком по второму этажу.

Окна второго этажа – в арочных нишах, окна первого этажа украшены веерными замками. Декоративное оформление северного фасада по Барашевскому переулку во многом повторяется, но в упрощенном варианте. Оформление дворового фасада лаконичное. Состояние неудовлетворительное – штукатурный слой и декоративные элементы местами утрачены. Требуется проведение работ по сохранению по согласованному Департаментом проекту.

з) элементы водоотведения (водосточные желоба, воронки, трубы, сливы);

желоба и водосточные трубы в удовлетворительном состоянии;

3.4. Состояние внутренних архитектурно-конструктивных и декоративных элементов Объекта:

а) общее состояние

удовлетворительное, фрагментарно – неудовлетворительное;

б) перекрытия (плоские, сводчатые)

сохранились первоначальные сводчатые перекрытия с распалубками в одном из помещений первого этажа и в центральных коридорах первого и второго этажей.

Остальные перекрытия – плоские. Состояние удовлетворительное;

в) полы

современные напольные покрытия. Необходимо провести натурные исследования с целью выявления исторического напольного покрытия и работы по его сохранению.	
г) стены, их состояние, связи стены кирпичные, оштукатурены, покрашены, состояние удовлетворительное;	
д) столбы, колонны отсутствуют;	
е) двери и окна деревянные столярные заполнения оконных проемов советского периода, требуется замена по проектной документации, согласованной Мосгорнаследием. На втором этаже сохранились исторические одно- и двухстворчатые филенчатые двери XIX века в удовлетворительном состоянии, подлежат проведению работ по сохранению;	
ж) лестницы историческая парадная лестница демонтирована в советское время, вместо нее – современная, состояние удовлетворительное. Лестница со второго этажа деревянная, выполнена по историческому аналогу. Состояние удовлетворительное.	
з) лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения сохранилась отделка парадных залов на втором этаже с пышным лепным карнизовым декором потолков.	
и) системы инженерного обеспечения (отопление, водопровод и т.п.) конвекционная водяная система отопления, водопровод внутренний;	
к) подъемные механизмы (лифты, эскалаторы и т.д.) отсутствуют;	
3.5. Живопись (монументальная и станковая) не выявлена;	
3.6. Предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, резьба по дереву, металлу и пр.) на втором и антресольном этажах имеются исторические изразцовые печи, подлежат проведению работ по сохранению;	
3.7. Сад, парк, двор, малые архитектурные формы, ограда и ворота, состояние территории (описание состояния территории,озведенные без согласования постройки на территории Объекта) <i>Граница территории объекта культурного наследия утверждена постановлением Правительства Москвы от 22 июня 2010 г. № 523-ПП. Сохранилась историческая ограда вдоль Барашевского переулка, состояние неудовлетворительное, территория не благоустроена. Требуется благоустройство территории в границах землеотвода по согласованному Департаментом проекту.</i>	

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

- 4.1. Настоящий Акт действует в течение 5 лет, после чего подлежит переоформлению в Департаменте в установленном порядке.
- 4.2. В случае изменения предмета охраны, технического состояния, иных характеристик Объекта либо законодательства Российской Федерации или города Москвы настоящий Акт может быть переоформлен до истечения указанного в пункте 4.1 срока.

5. ПЛАН РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТА И ЕГО ТЕРРИТОРИИ

В целях выполнения пункта 2 статьи 47² Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", а также обеспечения сохранности Объекта и создания благоприятных условий для его функционального использования Правообладатель обязан провести следующие работы:

№ п/п	Наименование проводимых работ (разрабатываемой документации)	Сроки выполнения работ (подготовки документации)	Примечание
1.	<i>Выполнить инженерно-техническое обследование Объекта.</i>	1 год	<i>с момента подписания акта технического состояния после выполнения п. 1</i>
2.	<i>Разработать проектную документацию, направленную на сохранение Объекта.</i>	1 год	
3.	<i>Выполнить работы по сохранению Объекта, включая работы по приспособлению для современного использования, по согласованному Департаментом проекту.</i>	2 года	<i>после выполнения п. 2</i>
4.	<i>Выполненные работы сдать по акту комиссии Департамента.</i>	3 месяца	<i>после выполнения п. 3</i>
5.	<i>Проводить поддерживающие ремонтно-реставрационные работы по согласованному Департаментом проекту.</i>	до истечения срока действия настоящего акта	<i>после завершения работ по сохранению Объекта</i>

Примечание:

1. В случае, если Объект принадлежит нескольким правообладателям, работы по сохранению Объекта выполняются согласно занимаемым площадям. Финансирование работ по сохранению Объекта в отношении общего имущества правообладателей осуществляется пропорционально принадлежащим правообладателям долям в общем имуществе на основании договора между правообладателями Объекта.

2. Выполнение отдельных видов работ по сохранению Объекта может быть установлено предписаниями Департамента.

Приложение: материалы фотофиксации Объекта на 5 л. в 1 экз.

Департамент культурного наследия
города Москвы

Правообладатель

М.П.
Заместитель руководителя Департамента –
главный археолог города Москвы

М.П.

(подпись) *А.В. Кондрашев*
Начальник Управления территориального
контроля

(фамилия, инициалы, подпись, должность,
руководителя, иного должностного лица
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя, физического лица)

M.B. Ожерельев
(должность руководителя структурного подразделения,
подпись, инициалы, фамилия)
Исполнитель – инспектор Управления
территориального контроля

E.A. Семёнова
(должность исполнителя, подпись, инициалы, фамилия)

Приложение к акту технического состояния
от №



Приложение к акту технического состояния
от №



Приложение к акту технического состояния
от №



Приложение к акту технического состояния
от №



22.06.2015



22.06.2015

Приложение к акту технического состояния
от №



